











Luty srebrne

Nr katalogowy	Symbol	Skład (%)					Zakres temperatur				
		Ag	Cu	Zn	Cd	Sn	600°C	700°C	800°C		
31 74 XXXXXX	Ag74	74	14	8	4			720  765			
31 60 XXXXXX	Ag60	60	26	14			695  730				
31 60 XXXXXX	Ag60Sn	60	23	14		3	620  685				
31 55 XXXXXX	Ag55Sn	55	21	22		2	630  660				
31 56 XXXXXX	Ag56Sn	56	22	17		5	620  650				

Topniki

39 02 XXXXXX	FLUX AG1	ogólne zastosowanie								
39 02 XXXXXX	FLUX AG4	ogólne zastosowanie, szeroki zakres temperatur								
39 02 XXXXXX	FLUX AG7	ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej								

Luty miękkie

Nr katalogowy	Symbol	Skład (%)				Zakres temperatur			
		Ag	Sn	Pb	Sb	100°C	200°C	300°C	
30 10 XXXXXX	Ag10Sn	10	90				221  300		
30 95 XXXXXX	SnSb95/5	95			5		230  240		
30 05 XXXXXX	Ag5Sn	5	95				221  235		
30 XX XXXXXX	Ag3,5Sn	3,5	96,5				221  300		
30 60 XXXXXX	SnPb60/40		60	40			183  190		

Topniki

39 02 XXXXXX	FLUX SN1	ogólne zastosowanie								
--------------	----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--